

令和元年度 通学路危険箇所事前点検意見集約 (案) 2019.07.08 現在

番号	校区	学校名	路線名	道路管理者	箇所名・住所等	通学路の状況(危険な状況)	要望事項	合同点検	対策(案)	対策主体	
1	西脇中学校区	西小1	蒲江から寺内への市道	市	蒲江から道の駅付近	通学路であるが、ガードレールが設置されていないため危険である。ガードレール設置を要望する。また、交差点に「止まれ」の表示が無いため、設置を要望する。	ガードレールの設置 止まれ表示		見通しの良い直線道路。(ガードレール設置不可) 交差点における車両事故による危険回避防御柵の設置(交差点)	市	
2		西小2	南旭町 町内の道路	市	町内の交差点	道路に面して塀等があり、見通しが大変悪くなっている。カーブミラーの設置を要望する。	ミラーの設置		注意看板を設置検討。(該当交差点をはさむ市道の両方向に設置) ミラーを設置する場所がなく難しい。(私有地の同意確認)	市	
3		西小3	国道427号線 西脇こども園前	県	歩道 上本町	通学路であるが、ガードレールが設置されていないため危険である。ガードレールや柵の設置を要望する。(平成30年度 合同点検において協議済)	飛び出し防止柵の設置		西脇小学校前 バス停付近交差点の一部に、歩行者の安全確保のための防御柵の設置検討(部分的)	県	
4		日小1	日野小	国道427号線の西田町北交差点付近	市	国道427号線の西田町北交差点付近より富吉町へ入る農道	車両1台が通行できる程度の農道であり、迂回する車両と、通学する児童が出合い頭に衝突する危険性がある。	注意喚起を促す立て看板等の設置 交番警察官による登校時間帯の巡視	※	合同点検実施箇所 通学路に係る注意看板設置検討(車両運転者への注意喚起)	警市
5		日小2		県道津万井西田線(297号線)を通る南北の道路	県・市	富吉南交差点から春日倉庫までの南北の道路の西側	柵も何もなく歩道下には田畑が広がるので、児童の転落や自転車通学を行っている中学生の転倒等の危険がある。	転落防止柵の設置		柵設置条件に合致するか確認(補導から田畑までの高さ) 安全指導対応。	市
6		日小3		西田町165-1東側から富田町73-3までの南北の道路	市	西田町165-1東側から富田町73-3までの南北の道路の西側	たくさんの児童が通る通学路である。用水路が西側を流れ、歩道との境に柵も無く、児童に転落が心配。大雨で水かさが増えたときの水難事故が心配である。一定の範囲に水路への転落防止柵を要望。	転落防止柵の設置		柵設置の検討(地元同意確認が必要) 西田町住民への説明会実施予定。また、狭い道路の有効可能幅を維持するために、特別の転落防止柵を検討中。現在、地元と調整中。	市
7		日小4		サンバル日野前から県道津万井西田線繋がる5叉道路	県・市	サンバル日野前から県道津万井西田線に繋がる5叉道路	中学生の通学路。速度制限有(30km/時)サンバル日野前からミカド商会まで抜ける車が、通学路を横断する児童にぶつかる危険な道	注意喚起	※	合同点検実施箇所 注意喚起看板設置 交差点改修検討 通行制限の検討(地元合意形成が必要) 安全指導対応	市警
8	西脇東中学校区	比小1	比延小	津万橋より西側道路	市	上比延交差点より南へ	通学路の一部で歩道が途切れている箇所がある。 通行車両が規制速度を越えて走行。	歩道ない部分のグリーン化	グリーンベルトの設置	市	
9		比小2		県道36号線(西脇篠山線)	県	上比延町 897-2より東側	ここより歩道が途切れ道幅も狭くなっている。また見通しが悪いところも多く危険な状態である。道幅が狭くなる箇所がある。道路の拡幅は困難な箇所が多い。	歩道の延伸(歩道整備)または路肩のグリーン化		①グリーンベルトの設置(両側)②注意喚起看板の設置	県
10		東中1	西脇東中	県道黒田多井線(294号線途中まで)	県市	堀町から上比延町まで	車の通行量が非常に多く、スピードを出しすぎているドライバーも見られる。この道路を横断する生徒も多く、運転手に注意喚起するための策を講じていただきたい。また、畑谷川新橋南詰、畑谷川沿いの道路からバイパスへ出ると南側の竹やぶに視界が遮られる。北詰と同様に、カーブミラー必要。	標識等 車両への注意喚起 カーブミラーの設置		畑谷川新橋に出る堤防道路を右折して補導に進む道路であるため(県道の横断は無い)、ミラー設置は難しい。右折時の視界を妨げている竹やぶの伐採を検討(7月3日(水)午後1時~ 該当校職員と市教委関係職員とに依り竹やぶの一部伐採。竹やぶの所有者から、伐採の承諾を得ている。(藤保工務店 西脇市野村町) 対応済)	県市
11		東中2		西脇東中学校前バス停と住吉神社参道の間	市	西脇東中学校前バス停と住吉神社参道の間	通学路付近の水路への転落防止柵の要望。(概ね2~3m幅) 水路幅があるため、水路にグレーチングをかけることは難しい。	柵か水路を覆うグレーチングの設置		水路への転落防止柵の設置	市
12		東中3		岡正林業前の交差点	市	岡正林業前の交差点	見通しが悪く、交通量が多い。スピードを出す車も多い。	注意看板設置		車両運転者への注意喚起看板の更新と追加	市
13	西脇南中学校区	重小1	重春小	国道・県道・市道	県・市	市内の国道・県道・市道	横断歩道、停止線、センターライン等の塗装が剥けてしまっているので、車の通行、歩行者の横断等について危険性がある状況	横断歩道、停止線、センターライン等の塗装	①塗装②交差点防御柵の設置(和田町交差点 梅昌横散髪屋の前)③外側線を引く(ミネツト美容室付近)	警市	
14		重小2		県道346号線(郷瀬野村線)	県・市	南中学校前信号	重小児童、南中生徒、高校生の徒歩通学・自転車通学の児童生徒が登校時に交錯する状況。非常に危険な状況にある。(信号・横断歩道・歩行者横断用信号設置済、見守り隊による横断支援有)	歩道拡幅 安全策の設置		重春南交差点 危険防止柵の設置(交差点3か所)	県市
15		重小3		県道346号線(郷瀬野村線)	県・市	西脇工業高校前信号	重小児童、南中生徒、高校生の徒歩通学・自転車通学の児童生徒が登校時に交錯する状況。非常に危険な状況にある。(信号・横断歩道・歩行者横断用信号設置済、見守り隊による横断支援有)	車両への注意喚起		①交差点危険防止柵の設置(BellReform側)②用水路に鉄柵を被せる(巻き込み部に防護柵設置)	県市
16		重小4		市道	市	エーナガ電気前交差点 西脇市野村町1795付近	重小児童、南中生徒、高校生の徒歩通学・自転車通学の児童生徒が登校時に交錯する状況。非常に危険な状況にある。(横断歩道有。通学路への進入禁止 07:30~08:30まで)	歩行者自転車の分離		①樹木の撤去②注意喚起の看板の更新③ラバーボールの設置④道路センターラインの塗装	市
17		重小5		市道	市	柳川商店西側交差点 西脇市野村町1795番地付近	重小児童、南中生徒、高校生の徒歩通学・自転車通学の児童生徒が登校時に交錯する状況。非常に危険な状況にある。(信号・横断歩道有。見守り隊による登校支援有)	歩行者自転車の分離	※	合同点検実施箇所 ①柵の設置(ラバーボールに変えて、道路反対側も)②信号の設置検討	市
18		重小6		市道	市	西脇市和田町564番地付近交差点	谷町からの児童の通学路に当たり、通勤自動車が多く危険な状況にある。横断歩道有の注意喚起看板 有	車両への注意喚起	※	合同点検実施箇所 ①ラインを引く(横断歩道、ダイヤモンド)②飛び出し人形の設置	市
19		重小7		県道 郷瀬野村線 346号	県	重春 学園区歩道橋登口のみり場	歩道橋の登口にある溜り場が狭く、歩道を通行する歩行者や自転車通学生徒と交錯する危険がある。上り下りする児童のみり場を確保して欲しいという要望。	歩道橋の昇降口の構造の再検討		①継続検討 歩道橋の降りる方向の変更等、電柱の移設等 検討	県
20	芳田小	芳小1	主要地方道西脇八千代市川線(県道34号線)	県	水尾橋信号から西向き落方水尾橋信号までの歩道	歩道はあるものの、ガードレールのような防護柵がないため、運転を誤った車の突進を直接受ける危険性が高い。	ガードレールの設置 止まれ表示		①歩道修繕(縁石の途切れている箇所に縁石を埋める)か検討(地元確認、縁石の途切れ箇所の必要性) ②歩道の水溜り解消は、歩道の川側法面が草により高く水はけが悪くなっている可能性がある。歩道の端部分の草及び土の撤去を行い、歩道に溜まる水を解消する。(県多可土木)	県	
21		芳小2	主要地方道多可北条線(県道24号線)	県	明楽寺町交差点	信号は設置されているが、歩行者用の信号はない。児童にとり歩行者用の信号が必要な現状である。	歩行者用信号の設置	※	合同点検実施箇所 歩行者用信号の設置検討	警県	
22		芳小3	県道34号線水尾橋の信号と県道24号明楽寺の信号を結ぶ市道	市	西脇市水尾町648番地交差点	交通量が多く、道路がカーブしているために西側からくる車が見えにくい。児童だけで横断することが日常であるため、信号の設置が必要である。	信号の設置	※	合同点検実施箇所 車両運転者への注意喚起の看板の設置(横断歩道有、速度落とせ等)	警市	
23	黒田庄中学校区	楠小1	楠丘小	喜多地内の通学路付近	市	黒田庄町喜多の旧黒田庄役場 駐車場跡地 大石医院横の溝	門柳川沿いの道路付近に、溝がある。深さが1mほどあるが、侵入防止用の柵などがなく、児童が誤って転落してしまう可能性がある。	侵入防止用柵設置、注意看板等	転落防止注意喚起看板の設置(楠小PTA関係者への依頼 注意看板等の掲示)	学校	
24		楠小2		国道175号線	国	西脇市黒田庄町大伏ローソン黒田庄大伏店付近(大伏集落~ローソンまで)	大伏集落からローソンへつながる農道は、道幅が狭く自動車を通ると危険である。た、農道には街灯が少なく、日が落ち始めるとすぐに暗くなるため、危険である。大雨時の道路冠水や、山からの倒木が危険。見通しが悪く防犯上も危険。 国道175号線沿いの歩道に、柵やガードレールが無くて危険。(車両の乗り上げ事故など)	街灯の設置 柵・ガードレール	現在、大伏ローソン裏の道路は、通学路として使用していない。大雨などに依り、山の斜面の倒木処理工事実施中。撤去工事は、令和元年度いっぱいかかる予定。倒木対応については農林振興課確認。工事終了時に電灯検討(施設管理課)	市	
25		楠小3		県道294号線	県	岡交差点	柵やガードレールが無くて危険。スピードを出す車も多く危険な状況にある。(大谷池付近の交差点改修工事にともない、岡交差点を通過する車両が増える予想)	柵・ガードレール		岡交差点にガードパイプ設置(4か所)予定。	県
26		楠小4		県道294号線①(黒田庄多井田線)	県	福地地区から来る児童が県道294号線を横断する箇所 学校付近交差点より福地地区へ向かう通学路	スピードを出す自動車も多く危険(歩道有) 車両運転者に横断歩道有の注意喚起を行い横断者の安全を確保したい。	速度制限 横断歩道注意喚起	※	合同点検実施箇所 信号機の検討、車両運転者に対する注意喚起看板の設置。ダイヤモンド(横断歩道有)の再塗装。(塗装劣化)	警県
27		桜小1		桜丘小学校から田高公民館へつながる道	市	西脇市黒田庄町田高432付近	焼肉「龍」前の道路 この道路を横断して登下校 横断歩道が設置されていない。	横断歩道の設置	※	合同点検実施箇所 ①横断歩道の設置の検討②注意看板の設置	警市
28		桜小2		県道山南多可線	県	西脇市黒田庄小苗	交通量が多い。民家が少なく危険。	防犯に係る安全指導		防犯カメラ設置に向けての動きあり。青少年センターと連携。防犯パトロール等、見守り活動を強化することも必要。区長から要望を挙げていただくように依頼。施設管理課と連携。(工務課より施設管理課に情報提供) 小苗町区長より防犯カメラ設置の依頼申請・設置に係る経費負担が該当町に生じるため)	県市
29	桜小3	県道139号線(山南多可線)	県・市	西脇市黒田庄町西澤	交差点を横断する場合、危険(通行量多)	安全指導 注意喚起	※	合同点検実施箇所 ①車両運転者への注意喚起の看板の増設 ②黄色のセンターラインの延長検討 ③交差点部のみカラー舗装 等	県市警		
30	桜小4	県道174号線(本黒田停車場線)	県	西脇市黒田庄町黒田	通行量多い。交差点を渡る際、危険	安全指導 注意喚起	※	合同点検実施箇所 ①注意看板の設置②横断歩道周辺のグリーン化。信号設置の可能性確認	県市		